

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:




Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.

Cambie el filtro de habitáculo en Renault Clio II al menos una vez cada medio año, a principios de las temporadas de primavera y otoño.

Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.

1



Abra la capota.

2



Quite la tapa de motor

3.1




Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.

3.2



3.3



4.1



Saque el filtro de habitáculo.

4.2



AutoDoc recomienda:

Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.



5.1



Instale un nuevo filtro de habitáculo de acuerdo con la marca

5.2



AutoDoc recomienda:

No intente limpiar el filtro y volver a usarlo, esto afectará la calidad de limpieza de aire en el habitáculo de Renault Clio II.

Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.

6.1



Baje la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.


6.2



6.3



7



Instale la tapa de plástico del motor.

8



Cierre la capota.

¡Esperamos que la
información proporcionada
haya sido de mucha utilidad!

 [Tutoriales de vídeo](#)

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su Renault Scenic II en nuestro canal en youtube. [Ver tutoriales](#)

 [AutoDoc online](#)

Filtros de habitáculo de calidad más alta para su coche Renault Scenic II están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE**RECAMBIOS DE CALIDAD****RENAULT****FILTROS DE HABITÁCULO****RENAULT SCENIC II****FILTROS DE HABITÁCULO PARA RENAULT****RENAULT****FILTROS DE HABITÁCULO PARA RENAULT SCENIC II** **ⓘ Responsabilidad**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: