



Cómo cambiar: aceite y
filtro - **VW Polo III**
Furgón / Hatchback
(6N1) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW Polo III Furgón / Hatchback (6N1) 1.0

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - VW POLO III FURGÓN / HATCHBACK (6N1). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Punta Torx T25
- Llave de vaso n° 19
- Llave de vaso n° 30
- Llave Combinada n.º 30
- Llave dinamométrica
- Cárter de drenaje de aceite
- Embudo

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: aceite de motor y filtro - VW Polo III Furgón / Hatchback (6N1).
Consejo de AUTODOC:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - VW POLO III FURGÓN / HATCHBACK (6N1). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:


1 Abra la capota.

2 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

AUTODOC recomienda:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


3 Afloje y deshaga las sujeciones de la cubierta inferior del cárter de aceite. Utilice Torx T25.



4 Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 4 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.



5 Destornille el tapón de desagüe. Utilice un vaso de impacto n° 19 o una llave de estrella n° 19. Vierta el aceite usado.



Sustitución: aceite de motor y filtro - VW Polo III Furgón / Hatchback (6N1).
AUTODOC recomienda:


- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

6 Mueva el contenedor debajo del filtro de aceite.



7

Desenrosque el filtro de aceite. Usa una llave mixta del n.º 30.



8

Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo. Coloque el filtro de aceite viejo en el contenedor.




Sustitución: aceite de motor y filtro - VW Polo III Furgón / Hatchback (6N1).
Consejo de AUTODOC:

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.

9

Limpié el asiento de montaje del filtro de aceite.




AUTODOC recomienda:

- Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.


- 10** Atornille el filtro nuevo en su sitio. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 20 Nm.




- 11** Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.



- 12** Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Utilice un vaso de impacto n° 19 y o una llave de estrella n° 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 30 Nm.




- 13** Vuelva a instalar la cubierta inferior del cárter de aceite. Apriete los sujetadores de la cubierta inferior del cárter de aceite. Utilice Torx T25.



- 14** Baje el automóvil.

15

Destornille el tapón de llenado de aceite. Inserte el embudo. Vierta aceite nuevo en el motor en la cantidad recomendada por el fabricante del coche.




Sustitución: aceite de motor y filtro - VW Polo III Furgón / Hatchback (6N1).
Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

16

Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx. Añada aceite si fuera necesario.




17


Apriete el tapón de llenado de aceite.



- 18** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.



- 19** Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite. El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.



Sustitución: aceite de motor y filtro - VW Polo III Furgón / Hatchback (6N1).
Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.

- 20** Cierre la capota.

Sustitución: aceite de motor y filtro - VW Polo III Furgón / Hatchback (6N1).
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.